

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD, SALUD
LABORAL Y AMBIENTAL DEL XVI CONVENIO COLECTIVO DE ZARDOYA OTIS
S.A.**

La Dirección

Carlos Alonso Pascual
Javier Serranos López
Agustín Cáceres López
José M^a Ávila Muñoz

Los representantes de los trabajadores

José Luis Ordaz Cruz
Jesús Garabal Miguez
Vicente Cervera Bardoll
Pedro Sevillano Vallejo

Invitados

Segundo González González
José Enrique Gutiérrez Rubio
Gorka de la Torre Jiménez

1. Asuntos pendientes:

1.1. Análisis y comunicación de accidentes de trabajo

La Dirección informa de las siguientes acciones realizadas al respecto:

- 1º La Dirección ha tenido en cuenta las recomendaciones emitidas por la Parte Social.
- 2º Inclusión del protocolo de actuación en el manual de seguridad.
- 3º Información a los técnicos en las reuniones de seguridad.
- 4º Divulgación del manual por correo a coordinadores de seguridad y supervisores.

La Parte Social lamenta que después de tanto esfuerzo siga fallando esta comunicación.

1.2. Pulsadores Mafelec

La Dirección considera que ha tomado las decisiones necesarias y adecuadas y da por cerrado este asunto.

La Parte Social no comparte el criterio de la Dirección y sigue insistiendo en que se pase al Observatorio de Enfermedades Profesionales el nombre de las personas que han manipulado estos pulsadores para que se tengan en cuenta por esta Comisión y en especial el Servicio Médico y se haga un seguimiento a lo largo del tiempo.

1.3. Amianto

Se informa que en el Observatorio de Enfermedades Profesionales se ha acordado, bajo petición individual al Servicio Médico y previa autorización por parte del mismo, la aplicación del protocolo de exposición al amianto en trabajadores potencialmente expuestos en el pasado.

1.4. Zapatos de mantenimiento.-

La Parte Social manifiesta que de los modelos probados el que más garantías ofrece es el modelo "Sirio" de la casa "Trueno".

Asimismo, la Parte Social pregunta si se están realizando pruebas de zapatos en la Fábrica de Leganés.

La Dirección informa que en estos momentos están probando un modelo de zapatos en la Fábrica de Leganés.

La Parte Social pide que se cumpla el acuerdo del acta de 1 de junio de 2010 (Zapatos para mantenimiento) en la Dirección de Zona de Castilla La Mancha, en las provincias de Guadalajara y Cuenca y en las restantes Direcciones de Zona que no se esté cumpliendo.

La Dirección indica que este tipo de problemas deben tratarse en los correspondientes Comités de Seguridad de cada zona al ser de carácter local y no generales de la Compañía.

1.5. Evaluación de riesgos psicosociales

La Parte Social pide a la Dirección que se publique la evaluación de riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo y que se explique a todos los trabajadores ya que es parte de la evaluación de riesgos y lamenta no poder llegar a acuerdo con la Dirección en las medidas preventivas.

La Dirección valorará las propuestas aportadas por la Parte Social para la comunicación y difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas como parte de las reuniones de seguridad del mes de febrero de 2011.

1.6. Uso de plataformas móviles por personal ajeno a Otis

La Dirección hace entrega a la Parte Social del procedimiento de requerimiento de seguridad para trabajos en ascensores o escaleras realizados por gremios auxiliares.

La Parte Social recibe el documento y emitirá sus aportaciones lo antes posible.

1.7. Acceso a Intranet

La Parte Social manifiesta que el acceso al contenido es insuficiente y pide acceso a los manuales de la Dirección de Obras.

La Dirección toma nota del asunto.

1.8. Protecciones para conductores de motos

La Parte Social exige protecciones para el personal que use moto de la compañía, dado que el riesgo de accidente grave que conlleva una caída sin las debidas protecciones (pantalones, cazadoras, monos, etc.)

La Dirección manifiesta que la política de uso de motos está recogida en la I. 14 y SP012.

La Parte Social manifiesta que las peticiones que hacen no están recogidas en las instrucciones citadas.

La Parte Social pide que se eliminen las motos.

1.11. Altas temperaturas en BEX nueva creación.

La Parte Social pregunta a la Dirección cuando se van a medir las temperaturas en los BEX de nueva creación y denuncia situaciones de altas temperaturas en algunas unidades de mantenimiento.

La Dirección informa que está preparando un borrador de instrucción con las medidas preventivas para trabajos en áreas con temperatura ambiente elevada, que incluye

situaciones como la comentada para los BEX creación, cuartos de máquinas a los que pudiese dar tal condición, etc..

La Parte Social lleva pidiendo a la Dirección y al Servicio de Prevención que tome medidas preventivas para solucionar este problema y lamentamos que a día de hoy todavía no se haya hecho nada.

1.12. Fijaciones de fijaguías y fijarrailes de galvanizado. Medir toxicidad

La Parte Social pide que se mida la toxicidad de lo anteriormente descrito cuando se suelda.

La Dirección atenderá la petición.

2. Tirak

La Dirección informa de las gestiones realizadas.

La Parte Social ante los dos incidentes ocurridos en Madrid lamenta las actuaciones del servicio de prevención y tomará las medidas legales oportunas.

La Dirección no comparte la posición de la Parte Social.

3. Libro azul

La Parte Social pregunta si está vigente el manual de formación (Libro Azul).

La Dirección manifiesta que está vigente.

4. Procedimientos de desmontaje de pistones hidráulicos

La Parte Social pide que se redacte un procedimiento de cómo se desmonta y se saca del hueco un pistón hidráulico con más de 5 metros de largo.

La Dirección toma nota del asunto.

5. Actas de comités de seguridad y salud

La Parte Social pregunta si las actas de los Comités de Seguridad y Salud de las diferentes Direcciones de Zona, Fábricas y Oficinas Centrales son recibidas y estudiadas por el Servicio de Prevención.

La Dirección manifiesta que las actas de los Comités de Seguridad quedan depositadas en cada Dirección de Zona, Fábrica y PDC.

La Parte Social considera que estas actas deberían ser enviadas al Servicio de Prevención con el fin de ser analizadas y aportar soluciones a los diferentes problemas no resueltos localmente y que en muchas ocasiones son repetitivos.

6. Preguntas y propuestas

6.1. Denuncia de ruido en Fábrica Madrid

La Parte Social pide que la máquina Pivatic 115 a la cual se ha hecho mediciones de ruido, dando un resultado que roza el límite máximo permitido se tomen medidas preventivas que eviten este ruido o lo minimicen ya que resulta como mínimo molesto para todos los trabajadores que trabajan cerca de la máquina.

La Dirección informa que se ha realizado la medición de ruidos de la citada máquina, estando los niveles obtenidos por debajo de los límites legales.

6.2. Residuos tóxicos

La Parte Social pide que se revise el protocolo de gestión de residuos tóxicos, dado que hay un procedimiento sancionador de la Junta de Andalucía.

La Dirección manifiesta que revisa el procedimiento y lo actualiza cuando procede.

6.3. Renault Clío

La Parte Social insiste en preguntar cómo se transportan diferentes materiales que antes se transportaban en furgonetas y que ahora no se pueden transformar en el Renault Clío.

6.4. Subcontrata Bernal

La Parte Social pide a la Dirección de Fábrica que comunique a la empresa Bernal que cumpla las normas de procedimientos de Zardoya Otis y el Estatuto de los Trabajadores cuando estén trabajando para Zardoya Otis.


La Dirección informa de las acciones realizadas y toma nota del asunto.

Madrid, a 15 de octubre de 2010

POR LA PARTE SOCIAL

Handwritten signatures for the Social Part, consisting of several overlapping and stylized signatures in black ink.

POR LA DIRECCION

Handwritten signature for the Direction, featuring a large, stylized signature with a prominent loop and a checkmark below it.