

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD, SALUD  
LABORAL Y AMBIENTAL DEL XVI CONVENIO COLECTIVO DE ZARDOYA OTIS  
S.A.**

**La Dirección**

Carlos Alonso Pascual  
Javier Serranos López  
Agustín Cáceres López  
José M<sup>a</sup> Ávila

**Los representantes de los trabajadores**

José Luis Ordaz Cruz  
J. José Maicas Lamana  
Vicente Cervera Bardoll

**Invitados**

Segundo González González  
Eduardo Huísa Arcos  
Gorka de la Torre Jiménez

**1. Previo. Análisis de comunicación de accidentes de trabajo.**

La Parte Social pide que se aplique y se explique el protocolo de actuación lo antes posible en las delegaciones.

La Dirección informa que las normas de actuación en caso de accidentes de trabajo se incluirán en el libro verde de seguridad y se comunicará a los trabajadores en las reuniones mensuales de seguridad.

**2. Asuntos pendientes****2.1. Evaluación de riesgos psicosociales**

La Parte Social pide fecha para una reunión monográfica con el técnico de Ibermutuamur para comentar los resultados del informe de la evaluación de riesgos psicosociales.

La Dirección contactará con el técnico de Ibermutuamur para fijar la fecha de la reunión.

La Dirección ha realizado las encuestas y se ha enviado al consultor estando a la espera del informe.

**2.2. Control remoto**

La Parte Social ha recibido una contestación a su carta enviada el 05/01/2010 y ha contestado el 21/01/2010, recordando a la empresa que entiende que este procedimiento es más inseguro que el actual.

La Dirección se remite a la contestación escrita e invita a la parte social a ver una simulación en la sala de formación de Obras coincidiendo con la reunión de la evaluación de riesgos psicosociales.

**2.3. Pulsadores Mafelec**

La Parte Social insiste que se pase al Observatorio de Enfermedades Profesionales el nombre de las personas que han manipulado estos pulsadores para que se tengan en cuenta por esta Comisión y en especial el Servicio Médico y se haga un seguimiento a lo largo del tiempo.

La Dirección toma nota del asunto y lo analizará.

## 2.4. Amianto (Montaje de equipos Modulver y zapatas de freno)

La Parte Social vuelve a insistir que se conteste a su petición del impacto para la salud que ha tenido el montaje del sistema Modulver de Zardoya al tener que trabajar colocando los frentes de Uralita entre puerta y puerta y también el impacto de limar las zapatas de freno que tenían amianto. Asimismo pide que se haga un simulacro cogiendo una plancha de Uralita de las usadas en el montaje del Modulver o similar, que se corte con una radial similar al aire libre y en un local cerrado con las mismas dimensiones aproximadas de un hueco de ascensor y se midan las partículas y grado de exposición. Asimismo se realice lo mismo con las zapatas de freno.

La Dirección toma nota del asunto.

## 2.5. Auditoría FPA

La Parte Social vuelve a denunciar que hay mandos que utilizan las FPA para amenazar al personal.

La Dirección toma nota del asunto e investigará el caso planteado.

## 3. Motos

La Parte Social ante la política de motos de la Dirección pregunta si han tenido en cuenta alguna de las propuestas de mejora presentadas.

La Dirección las ha valorado.

## 4. Preguntas y propuestas

### 4.1. Zapatos para mantenimiento

La Parte Social lamenta que solamente haya un modelo de zapatos para analizarlos aunque acepta la petición de la Dirección de remitir varias muestras para probarlos.

## 5. Nuevos puntos

### 5.1. Vehículos Renault Clio (Dirección Zona Bilbao)

La Parte Social manifiesta que los fluorescentes de 70 w, puntales y escaleras no entran en los vehículos Renault Clio.

La Dirección toma nota del asunto y recabará información, no obstante manifiesta que en los casos de tener que transportar puntales y escaleras se debiera planificar la utilización de furgonetas.

### 5.2. Evaluación de riesgos y manual de montaje del Gen Flex.

La Parte Social pregunta si ha pasado la evaluación de riesgos del manual de montaje por el Comité Intercentros de seguridad.

La Parte Social

La Dirección

18/02/2010