
Madrid 21 de NOVIEMBRE 2008

A/a D. Carlos Alonso (**Director de Obras y Seguridad**)
D. Fco. Javier Serranos (**Comité Intercentros de seguridad y Jefe del servicio de prevención**).

Asunto: Amianto.

Los miembros del Comité Intercentros de Seguridad y Salud vuelven a solicitar y esta vez por escrito, que el Servicio de Prevención elabore un informe, donde se contemple los riesgos que para la salud se han producido en el montaje de los moduver de Zardoya y cuando se limaban a mano o con piedra de esmeril las zapatas de frenos en pequeños talleres o cuartos de maquinas sin ventilación, o con mala ventilación.

En las actividades del moduver como ustedes conocen se cortaban planchas de Uralita lisa para colocar en los frentes de puertas dentro del hueco, utilizando la radial sin las epis, ya que en esos tiempos no se contemplaban como un riesgo para la salud de los trabajadores.

Tanto en la actividad de limar y acoplar zapatas de freno a las maquinas, como en la de cortar y acoplar las planchas de Uralita a los frentes de ascensores (interiores) se respiraba y se llevaba a nuestros domicilios impregnados en nuestra ropa de trabajo fibras de amianto.

Dada la gravedad potencial de lo anteriormente escrito exigimos que el Servicio de Prevención elabore un informe donde valore estos riesgos y describa las medidas que se deben tomar para vigilar y garantizar la salud de los trabajadores expuestos al amianto que han realizado estas actividades.

Mandado por fax al Servicio de Prevención en el día de la fecha

PARTE SOCIAL Comité Intercentros de Seguridad y Salud.