

A/A D. CARLOS ALONSO (DIRECTOR DE OBRAS Y SEGURIDAD)  
D. JAVIER SERRANOS (JEFE DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN)  
D. JAVIER FONTANEDA (JEFE DE SEGURIDAD ZONA DE MADRID)

C/C D. LUÍS MIGUEL ALCAZAR (DIRECTOR DE ZONA DE MADRID)  
D. SILVINO MARTÍNEZ (DIRECTOR DE ZONA DE MADRID)

DE: DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ZONA DE MADRID.

ASUNTO: PERFORACIÓN BOTAS DE SEGURIDAD AIMONT.



Los delegados de prevención de la delegación de zona de Madrid, debido a las quejas de los trabajadores hemos procedido a probar el calzado con la referencia arriba indicada, dando negativa la prueba de perforación.

Como pueden comprobar por las fotos adjuntas, el clavo ha atravesado el grosor de la bota introduciéndose un par de centímetros en el interior.

Durante la prueba, el clavo ha sido introducido por mera presión manual de la bota en el clavo sin utilizar ningún tipo de utensilio para favorecer su paso.

Visto el resultado, pedimos la retirada inmediata de todas las botas y zapatos de seguridad de este fabricante, así como el cambio urgente de todas las unidades que estén en uso por parte de los trabajadores.

También pedimos un estudio pormenorizado, por parte de la dirección de seguridad, de la calidad del zapato y bota de trabajo en uso en Zardoya Otis, no siéndonos válido los certificados de calidad del fabricante pues visto lo visto no nos son fiables.

Atentamente.

Delegados de prevención de la delegación de zona de Madrid.